Bischofschloss 3.OG

Neues Schloss

Schlossscheuer

STADTTOR

NORD

0 1 2 3 4 5

F B 3.05/2
Historische Fensteröffnung
Sandsteingewände in
Kunststein teilerneuert.

F B 3.05/3
Historische Fensteröffnung
Sandsteingewände in
Kunststein teilerneuert.

F B 3.07
Schlitzfenster, kein
Gewände erkennbar

F B 3.08/1
Historische Fensteröffnung
Sandsteingewände in
Kunststein erneuert.

F B 3.08/2
Historische Fensteröffnung
Sandsteingewände in
Kunststein erneuert.

F B 3.05/1
Historische Fensteröffnung
Sandsteingewände in
Kunststein teilerneuert.

F B 3.04/2
Historische Fensteröffnung
Sandsteingewände in
Kunststein teilerneuert.

F B 3.04/1
Historische Fensteröffnung
Sandsteingewände in Kunststein
teilerneuert.

F B 3.03
Historische Fensteröffnung
Sandsteingewände in Kunststein
teilerneuert.

F B 3.01/2
Historisches
Sandsteingewände
ohne Putz.

F B 3.01/1
Kst. Sandsteingewände

B 3.01
B 3.02
B 3.03
B 3.04
B 3.05
B 3.06
B 3.07
B 3.08

Tmin. moderne Rahmen/Glasgitterbrs. bereichsweise
Fenster teilweise mit Sprossung

Deutlicher Absatz

Wandbezeichnungen: Wa, Wb, Wc, Wd

LEGENDE

- Holzquerschnitt
- Rastersystem (5 m-Raster), Messachse parallel zu Orthodrie Neues Schloss
- Höhenkoten (Baulot Innenkante) bezogen auf Ref.-Höhe D.O.T.
- Höhenkoten (Baulot Oberkante) bezogen auf Ref.-Höhe D.O.T.
- verzapfte Streite
- verdeckte Konstruktion
- Konstruktion über Schnittlinie

Bodenseekreis Stadt Markdorf
Schlossweg 2-8
"Schloss Markdorf" Plan 06

Tachymetrische Bestandsaufnahme
EBENE 4
M 1:50, DIG, R, Feb./April 2016

Auftraggeber: Stadt Markdorf

Bauaufnahme: Dipl.-Ing. FH Andreas Kuch
Bauökumentation & Bauforschung
Hauptstr. 28, 88677 Obersiedeln
Tel. 07531-71188