Bischofschloss 2.OG

Neues Schloss 2.DG

Schlossscheuer 2.DG

STADTTOR

NORD

0 1 2 3 4 5

B 2.04.1 Bod

B 2.05.1 Bod

B 2.04 (WD)

B 2.05 (WD)

B 2.02 (WD)

B 2.01 (WD)

Aufzug

B 2.03 (WD)

B 2.03.1 Bod

D2.04

D2.01

D2.02 (4.OTr)

D2.03

S D2.06 (Heizraum 101)

S D2.05 (102)

S D2.04 (103)

S D2.03 (104)

S D2.02 (105)

S D2.01 (106)

F B 2.04/2 Hist. Fensteröffnung Sandsteingewände teilerneuert.

F B 2.04.1 Schlitzfenster mit ungefähren Sandsteingewänden

F B 2.05.1 Hist. Fensteröffnung Sandsteingewände in Kunststein erneuert.

F B 2.05/2 Hist. Fensteröffnung Sandsteingewände in Kunststein erneuert.

F B 2.04/1 Hist. Fensteröffnung Sandsteingewände teilerneuert.

F B 2.01 Hist. Sandsteingewände

F B 2.03/2 Hist. Sandsteingewände

F B 2.03.1 Hist. Fensteröffnung Sandsteingewände teilerneuert.

F B 2.03/1 Hist. Fensteröffnung Sandsteingewände teilerneuert.

F N 02.04

F N 02.01

F N 02.02/1

F N 02.02/2

F N 02.03/1

F N 02.03/2

QS A

QS B

QS C

QS D

QS E

QS F

LS C

LS D

LS E

LS F

Unnütze Straßgrat

LEGENDE

- Holzquerschnitt
- Rasterpunkt (5 m-Raster), Ursprung Schnittpunkt Ostwand Neues Schloss
- Höhenkoten (Bauteil Unterkante) bezogen auf Ref.-Höhe 0.00
- Höhenkoten (Bauteil Oberkante) bezogen auf Ref.-Höhe 0.00
- vermaßte Strecke
- verdeckte Konstruktion
- Konstruktion über Schnittlinie
- Wandbezeichnungen

Bodenseekreis Stadt Markdorf
Schlossweg 2-8
"Schloss Markdorf" Plan 05

Tachymetrische Bestandsaufnahme
EBENE 3
M 1:50, DIN A1 Feb./April 2016

Auftraggeber: Stadt Markdorf

Bauaufnahme: Dipl.-Ing. FH Andrea Kuch
Baudokumentation & Bauforschung
Bühlstraße 21 88677 Oberteuringen
tel. 07541-7348