



Örtliche Außenwand:  
In EG und OG in weiten Teilen historisches  
Mauern- und Bruchsteinmauerwerk erhalten.  
In einigen Räumen ist die sich nach  
oben verjüngende Wandstärke  
deutlich erkennbar.

- LEGENDE
- Holzquerschnitt
  - Historisches Mauer- und Bruchsteinmauerwerk
  - Rasterpunkt (5 m-Raster)
  - Höhenkoten (Bauteil Unterkante) bezogen auf Ref.-Höhe 0.00
  - Höhenkoten (Bauteil Oberkante) bezogen auf Ref.-Höhe 0.00
  - verdeckte Konstruktion
  - Konstruktion vor Schnittlinie

Bodenseekreis Stadt Markdorf  
Schlossweg 2-8  
"Schloss Markdorf" Plan 16

Tachymetrische Bestandsaufnahme  
SCHLOSSSCHEUER QUERSCHNITT H-H  
M 1:50, GKS III, Feb./April 2016

Auftraggeber: Stadt Markdorf

Bauführung: Dipl.-Ing. FH Andree Kuch  
Baukulturstiftung & Bauforschung  
Bühlstraße 25 89613 Oberstdorf  
Tel. 07357-1598